Os cabos U e T1 devem ser emendados para o funcionamento correto da porta.



VISOFLEX

Versão:
EB9.0+INV+FCD

Programa:
.

Cliente:	OS:	REV:
VISOFLEX	0000	D