

Nº - 003

BTI – Boletim Técnico Informativo

Título: Rolamento do Eixo de União.

Data: Setembro/2009

Assunto: Rolamento do mancal utilizado no eixo de união das portas VFX500/VFX500e.

Descrição: Nos rolamentos dos mancais com pés (utilizado nas portas VFX500/VFX500e que vêm com eixo bi-partido ou tri-partido), existem dois parafusos de trava conforme mostrado na **figura 1.1**, lembrar **SEMPRE** de centralizar os eixos e travar bem estes dois parafusos de cada mancal e os anéis de travamento dos mancais da coluna lateral da porta para que não haja maiores complicações após a montagem.




Figura 1.1