

BTI 022

Colocação das cintas VFX 500 – VFX 500E

Prezados instaladores:

Devido algumas portas ficarem muito tempo armazenadas ou terem o tempo de transporte muito lento, percebemos que em alguns casos a cinta de tração acaba deixando marcas no tecido e gerando reclamações dos clientes.

Desta forma, informamos que a partir desta data, todas as portas modelo VFX 500 – VFX 500E serão enviadas com as cintas de tração separadas e estas devem ser aplicadas nas portas pelos instaladores.

Trata se de um procedimento simples e que evitará problemas estéticos na instalação.

Qualquer dúvida quanto a este procedimento, favor entrar em contato com nosso depto.
Técnico.

Dept. Técnico
[VISOFLEX PORTAS](#)
t: 55 19 39368103| c: 55 19 999090207 | skype: mariovisoflex