

# BTI 025

## CORTE DE GUÍAS UHMW MODELO VFX ZIP

Estimados instaladores:

Verificamos la necesidad de realizar un corte angular en la entrada y salida de las guías UHMW de las puertas modelo VFX ZIP (como se muestra en la foto de abajo).

Las puertas producidas a partir del mes de septiembre ya incluyen este corte, sin embargo, las puertas más antiguas aún no tenían este corte.

Pedimos que al instalar una puerta nueva o realizar el mantenimiento de una puerta antigua, observe si ya existe este corte y si no, realice los cortes angulares.

Este corte se puede realizar fácilmente con uma lâmina (estilete).

