


# BTI 041

## Lote de CLD, IHM e Cabo ESPECIAL (INV)

Um lote de 100pç de CLD, IHM e do Cabo do IHM (RJ12) que foram fabricadas entre o final Janeiro de 2024 e o início de março de 2024 devem ter uma atenção especial para que não sejam trocados por componentes incompatíveis.

Isso acontece porque um dos componentes que faz a comunicação entre a CLD e o IHM tem uma saída de comunicação diferente (invertida), por este motivo apenas funciona no conjunto em que foi fabricado conforme imagens abaixo.



Identificação do Display IHM e o Lote fabricado com comunicação Invertida



Identificação da CLD e o Lote fabricado com comunicação invertida

No cabo RJ12 (que comunica CLD com IHM) também há uma etiqueta que identifica ele como especial, sendo possível encontrar os modelos B e C, quando não há uma etiqueta no cabo RJ12, este é o modelo padrão (Modelo A).



**Modelo B** – Um lado do plug tem comunicação invertida e o outro padrão, ou seja, liga a “CLD12 – INV” com o “DigIHM 2.0”.

## BTI 041



**Modelo C** – Ambos os lados do plug tem comunicação invertida, ou seja, liga a “CLD12 – INV” com o “DIGI IHM 2.0 – INV”.

Abaixo segue a listagem das OS's que saíram com estes conjuntos especiais, em caso de substituição devem ser substituídos por CLD's e IHM's e Cabos compatíveis ou substituir o conjunto todo.

13718	13730	13735	13742	13748	13753	13758	13763	13758	13721	13790	13795
13719	13731	13738	13743	13749	13780	13759	13764	13759	13723	13791	13797
13720	13732	13739	13744	13750	13782	13760	13766	13770	13725	13792	13796
13726	13733	13740	13745	13751	13783	13761	13767	13784	13788	13793	
13729	13734	13741	13747	13752	13756	13762	13768	13785	13789	13794	

Em casos de dúvidas, entrem em contato com a fábrica.