


## BTI 042

### Lacre na Ligação do Motoredutor

Os motores enviados pela Visoflex tem todas as suas ligações lacradas na fábrica, isto acontece para que não se faça a troca de tensão ou alguma ligação incorreta.

Desta forma, ficam apenas 3 bornes de ligação do motor sem lacre, e é nestes bornes que devem ser ligados os cabos T1, T2 e T3 que vem do painel de comando.

Se um motor com lacre rompido estiver em período de garantia e apresentar problemas, a garantia automaticamente estará suspensa.



Exemplo de ligação 220v

Em casos onde a equipe identifica algum anormalidade na ligação ou necessite alterar a tensão (por solicitação do cliente ou qualquer outro motivo) a fábrica deverá ser avisada previamente e esta informação deverá estar no relatório de instalação.