

# BTI 025

## CORTE DA ENTRADA E SAIDA DA GUIAS DE UHMW MODELO VFX ZIP

Prezados instaladores:

Verificamos a necessidade de se fazer um corte angular na entrada e saída das guias de UHMW das portas modelo VFX ZIP (conforme foto abaixo).

As portas produzidas à partir do mês de setembro já contemplam este corte, porém, as portas mais antigas ainda não tinham este corte.

Pedimos que quando forem instalar uma nova porta ou realizar uma manutenção em porta mais antiga, observem se já existe este corte e caso não exista façam os cortes angulares.

Este corte pode ser feito facilmente com o estilete.

