

BTI 030

EIXO AUXILIAR VFX 600 E VFX 601

Pensando sempre na melhoria contínua dos nossos produtos, facilidade na instalação e na durabilidade, mudamos um pouco a forma construtiva dos eixos auxiliares das portas refrigeradas e freezer, a partir de agora os eixos serão inteiros em alumínio (sem o revestimento de PVC e a espuma) e o tubo irá montado com uma bucha plástica.

As ponteiras que encaixarão nesta bucha plástica do tubo seguirão dentro da caixa do motor para não haver risco de perda ou danos no transporte (essas ponteiras são fabricadas em alumínio e podem amassar caso sofram uma queda).

Montagem

- Identificar a ponteira de alumínio dentro da caixa de componentes (junto com o kit do motor).



- Encaixar a ponteira de alumínio dentro da bucha plástica.



- Prensar a ponteira até o final para que o encosto fique apoiado na bucha plástica.

