

1

2

3

4

Os cabos U e T1 devem ser emendados para o funcionamento correto da porta.

A

A

B


B

C

C

D

D



Versão:

EB9.0+CT+FCS

Programa:

.

Cliente:

VISOFLEX

OS:

0000

REV:

D